



Manantial de FUENTIDUEÑA (Villalba del Alcor, Huelva)



Manantial de Fuentidueña (J. A. Moreno de Lara, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de FUENTIDUEÑA

Otros nombres conocidos:

Morabito

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villalba del Alcor

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **719205,911** Y: **4146793,672** Huso: **29** Altitud: **94** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Tinto

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Niebla (042.003)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Calcarenitas, arenas, margas y calizas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a unos 6 km al noroeste de Villalba, para llegar tomaremos la carretera HV-5135 dirección a la cola del embalse de Corumbel Bajo. Un poco antes de llegar a dicho embalse a la derecha de la carretera veremos el templete a unos 200 m.

Ubicada en un paraje excepcional, la Sierra Norte donde predomina el cultivo tradicional mediterráneo y existen unas preciosas vistas del municipio.

Se trata de un templete morisco construido en 1932 para proteger el manantial y abastecer de agua al municipio de Villalba del Alcor. El agua era conducida por un canal hacia el pueblo.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Templete de protección

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El templete es llamado Morabito y recuerda a estructuras moriscas con planta circular, bóveda de media naranja y almenas a su alrededor.

Fue construido por el alcalde D. Francisco Alcalá Vivas en 1932 y supuso la primera traida de agua potable al municipio y red de abastecimiento.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Moreno de Lara (Asociación Patrimonio Villalba del Alcor)
(10-11-2020)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.