



Fuente del CORTIJO DE VISTA ALEGRE (Martos, Jaén)



Fuente del Cortijo de Vista Alegre (D. Sánchez Garrido, febrero 2024)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO DE VISTA ALEGRE

Otros nombres conocidos:

Pedanía aldea, paraje o pago:

Vista Alegre

Municipio:

Martos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **411076,202** Y: **4168751,511** Huso: **30** Altitud: **645** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Jabalculz (05.16)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cagasebo; Vista Alegre

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se sitúa en un terraplén junto al camino que da acceso al Cortijo de Vista Alegre, al sur del término municipal de Martos, provincia de Jaén.

Para llegar a ella, en la carretera JA-3307 de las pedanías Las Casillas y La Carrasca, a la altura del kilómetro 4,4, nos desviaremos al norte, por el carril que va hacia el cortijo homónimo, desviándonos en la primera bifurcación hacia la izquierda. Junto al cortijo parte un camino en dirección Este, donde a pocos metros se encuentra la fuente.

La fuente más cercana es la que se encuentra en la entrada a la pedanía de Las Casillas. En el apartado de Descripción arquitectónica detallamos la fisonomía de la fuente, que consta de pilón rectangular a ras del suelo, caño metálico y frontal trapezoidal. A unas pocas decenas de metros debajo de ella se encuentra un depósito circular de cemento de grandes dimensiones, en mitad del olivar, sin mayor interés. Seguramente aproveche el desagüe de la fuente y otros manantiales de la zona.

La fuente en la actualidad se encuentra algo abandonada y falta de mantenimiento. Se está perdiendo el encalado del frontal, dejando los ladrillos al aire, y el sedimento acumulado en el interior del pilón está originando el crecimiento de hierbas en su interior. Debido a la sequía de los años 21, 22 y 23, en febrero de 2024 se encontraba seca.

Las amenazas que sufre esta fuente son principalmente los bombeos y sondeos para regadío del olivar, la contaminación agrícola por aplicación de productos fitosanitarios en el olivar del entorno, el abandono y falta de mantenimiento, así como la prolongada sequía.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Otras: Depósito circular de cemento

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Sequía.

11 Descripción arquitectónica

La fuente está compuesta por frontal trapezoidal de ladrillo encalado, caño largo y ancho de metal (similar a acero galvanizado), y pilón rectangular a ras de suelo, de cemento y ladrillo. El desagüe seguramente transcurra bajo el camino y vaya a parar a un gran depósito circular de cemento sito en el olivar que hay metros más abajo, para regadío del olivar. La longitud del pilón y frontal es aproximadamente un metro y medio.

12 Antecedentes históricos

Seguramente fuera construida a mediados del siglo XX, para aprovechar el manantial que manaba de la ladera y que aparecería al realizar este otro camino al cortijo y desmontar. En el Cortijo de Vista Alegre, arruinado en gran parte salvo unas naves de aperos agrícolas anejas, se conservan parcialmente grandes pesebres y cuadras para animales de tiro y carga. Posiblemente la fuente estuviera enfocada en su inicio a dar de beber a estos animales y posteriormente se enfocara más en aportar su caudal al depósito que hay en el olivar, para regadío del olivar.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(02-03-2024)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.