



Fuente del CORTIJO DEL CORONEL (Lucena, Córdoba)



Fuente del cortijo del Coronel (M. López Chicano, abril 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO DEL CORONEL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Coronel y Cañada del Gato

Municipio:

Lucena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **367964,011** Y: **4135440,121** Huso: **30** Altitud: **508** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Coronel

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Regato de Gil Sánchez

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Las ruinas del Cortijo del Coronel y su fuente se localizan 6 km al sur de la localidad de Lucena. Se accede por la antigua carretera Córdoba-Málaga (N-331) tomando el desvío al oeste que se encuentra pasado el km 79,5, situado frente a varias naves industriales. La carretera cruza la autovía de Málaga A-45 por un paso inferior y enlaza con el camino de servicio. Tomaremos el carril de la izquierda en sentido sur durante unos 200 m donde veremos fácilmente los restos del cortijo y la fuente.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (abonos y fitosanitarios)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Descripción hidrogeológica

Probablemente esta fuente se abastecía de un pozo surgente situado a unos 150 m al este de la misma, junto al antiguo camino de acceso al cortijo, ahora situado al otro lado de la autovía A-45. José María Cerdón Cabello y Agustina Cerdón González, en su libro "Las fuentes públicas, los manantiales y los veneros del término municipal de Lucena" describen el pozo-venero del Cortijo Coronel, el cual se encontraba muy cercano a un arroyuelo, probablemente el Regato de Gil Sánchez, procedente de la Sierra de Aras. Aunque toda la zona está muy modificada y alterada por la construcción de la autovía y el polígono industrial cercano, la cercanía a ese curso fluvial parece sugerir que el acuífero es el terreno aluvial depositado en sucesivas crecidas en sus márgenes.

12 Descripción arquitectónica

La fuentecilla consiste en un pilar encalado de forma rectangular, construido con losas de piedra unidas con lañas metálicas, donde vierte un caño (actualmente de polietileno) que surge de un frontón de forma aproximadamente triangular con bordes ondulados. La fuente se apoya en un muro de contención del terreno bajo el que parece pasar la atarjea que vendría del pozo surgente que proporcionaría el agua. Hasta el año 2017 aproximadamente, existió un estanque situado a unos 40 m al sur de la fuente, el cual recibía los excedentes de agua de la misma.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(19-04-2025)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.