



Manantial de PANANTONIO (Archidona, Málaga)



Fuente de Panantonio (Ayuntamiento de Archidona, 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de PANANTONIO

Otros nombres conocidos:

Nacimiento de Panantonio

Pedanía aldea, paraje o pago:

Olla de Archidona

Municipio:

Archidona

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376733.114** Y: **4107220,203** Huso: **30** Altitud: **764** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de las Piletillas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Llanos de Antequera-Vega de Archidona (060.033)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Archidona

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en el espacio Natural de la Olla de Archidona y se accede a ella a través de la calle Puerta Hoya de la población, cerca de la Piscina Municipal. Se sigue por la calle y unos 150 m desde el inicio de la misma, se sale de ella para entrar en un carril semiasfaltado que se bifurca apenas unos metros después, tomando el camino de la derecha, que es de subida. Se sigue recto por el carril y unos 500 m más adelante, siempre en subida, cruzaremos por el cauce por el que caen las aguas de la sierra en épocas de lluvia. Unos 20 m, cauce abajo, se encuentra la covacha donde se encuentra el nacimiento de Panantonio.

De dicho nacimiento se toma el agua para la Fuente de las Piletillas, unos 200 m más abajo, al pie de un carril, ahora enterrada (ver ficha).

Entorno a los años 2005-2006, la fuente y la zona se restauró. Se limpió de maleza, se asfaltó el carril en el tramo por el que cruza el agua de las escorrentías para evitar que se siguiera deteriorando. Se cercó la fuente con una reja y se plantaron árboles y incluyeron bancos para que se pudiera disfrutar del entorno y paisaje. Lamentablemente, fuertes tormentas que tuvieron lugar después, volvieron a cerrar el cauce y a deteriorarlo todo, quedando desde entonces en el olvido.

En la actualidad, 2018, el acceso a la fuente es sumamente complejo, los años han cerrado el cauce por el que se accede a la fuente, zarzas y maleza impiden el acceso y la fuente está totalmente en desuso. Es más que probable que el Ayuntamiento de Archidona, nuevamente, intente recuperar esta fuente tradicional.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Fuente de Las Piletillas

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L.Toro Arjona y A. Ventas

(22-04-2018)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.