



Lavaderos de la CANDILA (Navas de San Juan, Jaén)



Lavaderos de la Candila (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, febrero 2015)

1 Localización

Nombre del elemento:

Lavaderos de la CANDILA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Vahillo

Municipio:

Navas de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **471256.492** Y: **4228453.181** Huso: **30** Altitud: **620** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Fuentes, abrevaderos, lavaderos... dependientes de r  os, acequias, etc (no de abastecimientos urbanos)

4 Descripci  n

Se trata de unos lavaderos muy conocidos por los habitantes de Navas de San Juan.

La ruta m  s corta para llegar a ellos, es a trav  s de la bajada al Cementerio hasta llegar al carril El Paso. En este punto deberemos tomar el camino de Navas de San Juan o camino a la sierra, tendremos que seguir por este hasta llegar a la cima de la Loma del Pino donde encontraremos unas balsas. Habr   que tomar el carril que sale a la izquierda, pasando por detr  s de las balsas y recorrer aproximadamente un kil  metro hasta encontrar un carril que sale a la derecha que nos llevar   hasta el cortijo de la Candila y los lavaderos.

Actualmente constan de dos albercas donde se aprecian claramente las piedras de lavar con su correspondiente inclinaci  n. Anexa a estas dos albercas aparece lo que intuimos es un estanque circular (porque aparecen restos de un encalado interior), en el cual parece que actualmente hay un pozo para la extracci  n de agua. Tambi  n cabe la posibilidad de que lo que parece ser un estanque circular, fuese en su momento una noria. Esta hip  tesis no se ha podido verificar debido a la imposibilidad de acceso a la zona a causa de un vallado.

Los lavaderos se conservan en buen estado, distingui  ndose las piedras para lavar. Uno de ellos est   actualmente blanqueado, mientras que el otro est   en piedra, y ambos est  n encalados por dentro. Lo que se intuye que pudo ser un estanque circular conserva restos del encalado interior, aunque parte de su construcci  n est   derruida.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Uso del Agua

Regad  

Otro: Lavadero

7 Acceso y Uso P  blico Actual

Acceso: Con restricciones

Uso p  blico actual: Bajo

8 Estado de Conservación

Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Aspectos culturales y etnográficos

Alrededores de gran belleza y valor paisajístico ya que se encuentran en la sierra.

11 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(15-09-2017)**

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.