



🔍 Fuente de PEÑA AMARILLA (Aguilar de la Frontera, Córdoba)



Fuente de Peña Amarilla (J.M.Medina, septiembre 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de PEÑA AMARILLA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Ermita de los Remedios

Municipio:

Aguilar de la Frontera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **348914.102** Y: **4154545.331** Huso: **30** Altitud: **225** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Campiña de Aguilar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Conglomerados

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente, también llamada de Don Marcelo, fue construida en 1868 junto a la Ermita de los Remedios, en el camino de Montalbán (t.m. de Aguilar de la Frontera).

Otras fuentes próximas a destacar son la fuente del Aceituno, la del Ajamil, de carácter histórico, la fuente de las Piedras, la Membrillera (o Fuente Nueva), Fuente Chacón y Fuente Gutiérrez.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Área recreativa

Otras: Ermita de los Remedios

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

La fuente se presenta adosada al muro sur de la Ermita de los Remedios. Consta de un frontón de estilo neoclásico integrado por un cuerpo superior, de perfil acampanado, donde se observan labrados en piedra los escudos de armas de la Casa de Aguilar y el águila símbolo del señorío que remata la obra. Bajo estos escudos, aparece un espacio rectangular enmarcado por losas de mármol gris y rosa, cuyo centro está ocupado por la siguiente inscripción: "Fuente de Peña Amarilla. Erigida por el maestro Leiva en el año 1868 y bajo la dirección y a expensas del peculio del señor D. José Marcelo García de Leaniz, caballero profeso de la Orden de Santiago y maestrante de la Real de Ronda, siendo restaurada en el año 1967 por su nieto D. Manuel Romero García de Leaniz". La parte baja del frontón se compone de una placa de piedra rectangular, de donde salen los dos caños de la fuente. Ambos caños vierten en una pileta de planta rectangular, que mide 2 x 0.95 m. y tiene una profundidad de 25 cm. y está formada por dos gruesos sillares de piedra que la limitan por sus lados menores (este y oeste).

Comunica por su parte meridional con un pilar abrevadero de planta rectangular, orientado en sentido este oeste, edificado con sillares de piedra de buena labra encalados y cuyas dimensiones alcanzan los 7 x 2.20 m., 80 cm. de altura y 40 cm. de profundidad. Desagua por su extremo oeste, mediante el clásico rebaje en el pretil, a un canalillo próximo. El pilar está rodeado por un empedrado de adoquines que se extiende por todo el costado sur de la ermita, junto a una zona ajardinada de recreo.

12 Antecedentes históricos

Debido a su reciente fundación, en la segunda mitad del siglo XIX, y a las reformas sufridas en 1967, la fuente mantiene un perfecto estado de conservación arquitectónica roto únicamente por la desaparición de la parte superior del águila que debía rematar el conjunto y que en la actualidad se encuentra rota.

13 Otra Información

Esta fuente ha debido servir tradicionalmente para el abastecimiento de viajeros y caballerías en relación con el antiguo camino de Santaella donde se encuentra. En nuestros días parece tener un uso agrícola para riego de cultivos cercanos. Está controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia alta, su agua está declarada no potable por la presencia de estreptococos y bacterias coliformes totales (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998).

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

15 Valoración General

Media

16 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Medina

(05-05-2006)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.