



Fuente del CHORRO (Casabermeja, Málaga)



Fuente del Chorro (C. Martín Luján, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CHORRO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Casabermeja

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **372129,522** Y: **4083501,781** Huso: **30** Altitud: **614** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Corredor Villanueva de la Concepción Periana (060.066)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada a la izquierda de la carretera que une el núcleo urbano con la ermita (calle camino del Chorro), se observa desde el coche con facilidad.

Se encuentra dentro de la zona de influencia de la vía pecuaria Vereda de Málaga. La última actuación sobre esta fuente recuperó su aspecto histórico, con un pilar y empedrado del perímetro.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Empedrado del perímetro de la fuente

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

El grupo Fuentes de Casabermeja, formado por vecinos/as de nuestro pueblo, trabaja para la recuperación y acondicionamiento de las fuentes de nuestro municipio. Dentro de esta actividad se han visitado cada una de las fuentes, manantiales y nacimientos de agua públicos y privados usados tradicionalmente por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Se ha creado una ficha de cada uno de ellos señalando su ubicación, caudal de agua, estado de conservación en el que se encuentra y otros parámetros determinantes para su mantenimiento y recuperación. En la foto que se adjunta se puede ver la actuación que se ha acometido en la fuente del Chorro. En este caso se decidió la demolición del pilar lateral, ya que estéticamente no resultaba muy adecuado, el empedrado del perímetro, la construcción de dos pequeños muros con piedras del entorno a ambos lados del frontal, pintado de éste y construcción de una pequeña escollera para protegerla de las aguas del arroyo. Os animamos a formar parte de este grupo, para ello podéis contactar con el área de Medio Ambiente desde donde se está llevando a cabo esta actividad.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

I. Natoli Lozano (Grupo Fuentes de Casabermeja)
(10-04-2019)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.