



Pozo de la CUESTA DEL ESPINO (Villanueva de San Juan, Sevilla)



Pozo de la Cuesta del Espino (J. Sancho Pérez, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo de la CUESTA DEL ESPINO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villanueva de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **306479,741** Y: **4103794,492** Huso: **30** Altitud: **376** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Los Palancares

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Loma del Espino

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo de fácil acceso, se accede desde la carretera de Villanueva a El Saucejo, y Algámitas, a 300 m de Villanueva en la primera curva donde se sale por el carril que va al Parrozo.

El pozo es muy conocido en el pueblo de Villanueva desde toda la vida, yo lo he conocido desde que nací en ese lugar.

Actualmente, no se trata de un pozo muy aprovechado dado el lugar en el que se encuentra, casi dentro del camino, y también por su escaso caudal de agua pero si es un pozo muy antiguo y conocido que en otros tiempos tenía un brocal muy rudimentario hecho de piedras y yeso, Hoy día no es más que un charco de un metros de profundidad, y no se observa ningún signo de ser utilizado ni para riego ni para nada, pero sí que sirve para que la vida en su interior se abra camino cada año en forma de renacuajos y otras especies acuáticas.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(14-02-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.