



Fuente de LA LASTRA (Alcalá la Real, Jaén)



Fuente de La Lastra (Carlos.gr.alcala, noviembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de LA LASTRA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de La Lastra

Municipio:

Alcalá la Real

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **421334,116** Y: **4152781,221** Huso: **30** Altitud: **983** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Montes Orientales-Sector Norte (05.28)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Rompezapatos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Areniscas, conglomerados, arcillas; calizas y evaporitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una humilde fuente situada frente a la explotación ganadera del Cortijo de La Lastra, casi a pie de carretera desde Charilla a La Hoya de Charilla (llamado Camino Charilla a Valdepeñas, JV-2264), tras pasar el Barranco de La Mina.

Suele estar habitualmente seca y no tiene utilidad alguna aunque esto no debió ser así antaño, cuando La Hoya de Charilla tuvo mayor población y el movimiento entre esta cortijada y la cercana pedanía de Charilla era mucho mayor.

Acceder a la fuente es bastante sencillo, tan solo hay que coger por la carretera local JV-2264 desde Charilla a La Hoya de Charilla y, a unos 3.8 km desde Charilla (6 minutos en coche), llegaremos a las inmediaciones del Cortijo de La Lastra frente al cual estaría la fuente.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Como se indicaba, es una fuente humilde. Consta de una pared de más de metro y medio de altura, con forma trapezoidal irregular, construida en ladrillo y cemento y enlucida en blanco. En ella parece leerse año 1980 en su centro. Posee dos caños desiguales, posiblemente porque se hayan colocado en diferentes fechas. El izquierdo casi situado en el tercio izquierdo del frontal. El derecho, prácticamente en el extremo siendo, además, de mayor grosor.

Bajo los caños existe un pilón, profundo, que almacenaría el agua de los caños cuando la fuente tuviera caudal. El pilón es rectangular y podría tener unas medidas de unos 2 m de largo y algo menos de uno de ancho. La salida del agua se produciría por una rebaja en la pared superior izquierda del pilón, en su zona central y pasaría a otra pila aledaña a su izquierda de menores proporciones. Es más que probable que el pilón tuviera pérdidas de agua según puede observarse en la vegetación que se ha ido formando entre la fuente y la carretera.

Actualmente podría haber sido restaurada y arreglada.

12 Antecedentes históricos

Se desconoce cuándo se construyó esta fuente pero los actuales propietarios del Cortijo de La Lastra, cuando compraron las tierras, rehabilitaron la fuente en la fecha que se indica en la inscripción, 1.980. Más recientemente, la fuente, que lleva muchos años seca, se ha adecentado un poco, se ha limpiado de maleza y vegetación y se ha pintado, de blanco la pared, de rojo los pilones, que ahora pueden verse claramente que son dos. Se han arreglado algunas grietas y la pared, que entonces sólo llegaba para cubrir los dos caños, ahora cubren las dos pilas, completamente, por lo que se ha alargado un poco más.

13 Otra Información

Fotografía e información obtenida de:

<https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/sierra-sur-etapa-2-alcala-la-real-valdepenas-de-jaen-15509051>

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas
(23-05-2020)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.