



▶ Fuente de la CASERÍA DE LOS FRAILES (Úbeda, Jaén)



Fuente de la Casería de los Frailes, alberca (F. Hidalgo Salido, septiembre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la CASERÍA DE LOS FRAILES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barranco Lobo/Pájaro Verde

Municipio:

Úbeda

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **463901,662** Y: **4205082,611** Huso: **30** Altitud: **628 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro de La Consultora / Acuíferos de Úbeda

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Calcarenitas, arenas, margas y calizas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede por un camino que lleva el nombre de la casería, también se conoce como Pájaro Verde. Este camino se toma a unos 2 km de la carretera A-401 en su margen derecha.

Se trata de una alberca en desuso por causa de su deterioro, aunque el agua tenemos la seguridad que sigue corriendo, la caseta de captación está bien protegida. Se halla en medio de un olivar. Pronto hará 50 años (yo contaba once) que con unos amigos fuimos a bañarnos, cosa común entre la chiquillería ubetense. Desde entonces no he vuelto a ir; me esperaba una bonita alberca llena de agua, pero no fue así. La traigo a CTF porque merece la pena catalogarla. Toda la finca está vallada con alambre, y no pudimos acercarnos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

Otras: Caseta de captación

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Es posible que se usara para el baño. Tiene una valla de hierro bien elaborada en todo el perímetro

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con restricciones

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Hidalgo Salido

(13-09-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.