



▶ Fuente de MÉNDEZ (Beas, Huelva)



Vista del manantial en el mismo cauce, bajo un denso zarzal y helechos (J. F. Martín Álvarez, abril 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de MÉNDEZ

Otros nombres conocidos:

Fuente de la Corcha

Pedanía aldea, paraje o pago:

Inmediaciones del asentamiento de La Bomba

Municipio:

Beas

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **691397,212** Y: **4147402,244** Huso: **29** Altitud: **120** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Tinto

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Tributario del arroyo del Pozoancho

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Vallemontuoso

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Nacimiento a cauce

4 Descripción

La fuente se encuentra en un barranco tributario del arroyo del Pozoancho, en el paraje denominado Vallemontuoso.

Se accede de la N-435 a Fuente de la Corcha por la carretera HU-3103. En el PK 3,298 a la izquierda (dirección Sur), parte la vía verde de los Molinos de Agua, una vez en la vía verde debemos continuar como unos 3,035 Km, a la izquierda parte un camino que debemos coger. Nada más adentrarnos, nos encontramos una intersección y debemos tomar el camino de la derecha todo recto, hasta encontrarnos con el barranco tributario del arroyo anteriormente mencionado, aguas abajo de este nos encontraremos la fuente en el mismo cauce.

La fuente consta de un nacimiento a cauce, una surgencia puntual que forma aguas abajo de este un pequeño arroyuelo.

Un paisano me comenta que la fuente nunca se seca, que el barranco siempre tiene un hilillo de agua, que los jabalíes lo utilizan de revolcadero en el verano. También comenta que este año pasado en el estío no manaba agua, aunque donde se encuentra la fuente se mantuvo un lodazal que nunca perdió la humedad.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Fauna salvaje

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez
(26-04-2023)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.