



▶ Mina de las PARRAS VIEJAS II (Casabermeja, Málaga)



La mina queda a la izquierda, bajo la vegetación (M. Sánchez Pérez, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina de las PARRAS VIEJAS II

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Casabermeja

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **373247.426** Y: **4083574.508** Huso: **30** Altitud: **535** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Corredor Villanueva de la Concepción - Periana (060.066)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Está situada a aproximadamente un kilómetro del casco urbano de Casabermeja, en la margen derecha del río Guadalmedina que, en esta zona, es de gran inclinación. El acceso se realiza por el camino del antiguo matadero, hoy reconvertido en centro de selección y mejora de la cabra malagueña. Se encuentra a escasos 20 m. de la Mina y Fuente de las Parras Viejas, por encima de las ruinas de una casa allí ubicada, pero está tan tapada por la vegetación que su existencia pasa completamente desapercibida. Si conseguimos despejar lo suficiente el acceso, únicamente veremos una pequeña área enfoscada con una fecha grabada -1980- que posiblemente corresponda a alguna restauración. El caudal de esta mina se une al que, procedente de la otra Mina, suministra a la fuente; aún así, el líquido fluyente sigue siendo bastante escaso.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(15-11-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.