



▶ Abrevadero de la MAESTRANZA (Sevilla, Sevilla)



Imágenes de 1858 con el abrevadero y su correspondiente arca de agua (Luis León Masón, 1858)

1 Localización

Nombre del elemento:

Abrevadero de la MAESTRANZA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barrio del Arenal

Municipio:

Sevilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **234494,621** Y: **4141858,652** Huso: **30** Altitud: **8 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Corbones al Guadaira

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Husillo, Aluvial del Guadalquivir

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Fuentes, abrevaderos, lavaderos... dependientes de rÃ-os, acequias, etc (no de abastecimientos urbanos)

4 Descripción

Nos encontramos ante un interesante ejemplo histórico de patrimonio hidráulico hoy día desaparecido. Como puede apreciarse en las imágenes la obra tenía una voluminosa arca de agua o alcubilla. Se construye hacia mediados del siglo XIX.

Su ubicación coincidía con el importante husillo de evacuación de aguas residuales al Guadalquivir. Esta antigua cloaca aparece recogida en el plano de Hauser de 1881. En realidad la caseta venía a ser un registro o lumbrera de este husillo. Consecuentemente las aguas que lo alimentaban procedían de esta infraestructura de saneamiento y del mismo freático fluvial del vecino Guadalquivir.

El 10 de Noviembre de 1876 el Cabildo Municipal aprobó el desmantelamiento de esta caseta y abrevadero para facilitar el acceso a la Maestranza. Unos años más tarde, en 1880, el ayuntamiento autoriza a la Maestranza, por razones de seguridad y orden público, la instalación de una verja de cierre de este espacio público que supuso la desaparición definitiva de este registro y el inicio del proceso de usurpación y privatización de la calle pública de Circo en donde se ubicaba este abrevadero.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

10 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible)
(12-04-2021)**

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.