



Pozo-aljibe del RANCHO DEL ACEBUCHAL (Benaocaz, Cádiz)



El pozo-aljibe se sitúa en el corral del caserío, adosado a una de las paredes de la vivienda, hasta él llega una tubería procedente de los canalones del tejado. (P. Sánchez Gil. marzo 2024)

1 Localización

Nombre del elemento:

Pozo-aljibe del RANCHO DEL ACEBUCHAL

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Acebuchal

Municipio:

Benaocaz

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **281054,761** Y: **4064699,542** Huso: **30** Altitud: **535** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sierra de Grazalema (050.060)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Subsuelo y canalones de los tejados

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

Pozo-aljibe situado en el patio de un gran rancho adosado a la pared del mismo.

Presenta un brocal de buenas dimensiones sobre el que se apoya, a modo de una caseta protectora, una estructura de madera y mampostería. Aún conserva el tradicional cubo de zinc con su cuerda para la extracción del agua, que en algún momento pudo pasar por la carrucha o garrucha que ayudaba a subirlo. Interiormente conserva un sellado del brocal, posiblemente de argamasa de cal bien protegido con el clásico blanqueo. Hasta el pozo llega una tubería procedente de los canalones de los tejados para el aporte de las aguas pluviales, actualmente en toda su estructura muy deteriorados y desconectados entre sí.

El hecho de que el pozo conserve un nivel aceptable de agua, pese a la desconexión de las tuberías de aporte de aguas de lluvia, nos lleva a la conclusión de su doble posibilidad de pozo con aporte subterráneo y aljibe con suministro exterior. Destacar el horno bien conservado del rancho. Para llegar al lugar ver enlace en «Otra información».

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Estado ruinoso general del rancho.

10 Otra Información

Para llegar hasta la zona y ampliar información del entorno aconsejamos visitar la página de Wikiloc del grupo de senderismo El Tercer Tiempo:

<https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-la-brena-a-los-perezosos-y-aljibe-del-acebuchal-benaocaz-165107474>

11 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil
(27-03-2024)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.