



Alberca y depósito de la CORTA DEL LAGUNAZO THARSIS (Alosno, Huelva)



Imagen de la balsa circular con el depósito cerrado (J. M. Fernández Palacios, mayo 2024)

1 Localización

Nombre del elemento:

Alberca y depósito de la CORTA DEL LAGUNAZO THARSIS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Tharsis

Municipio:

Alosno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **661936,791** Y: **4166049,122** Huso: **29** Altitud: **251** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Odiel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Local

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de elemento

ALBERCA Y DEPÓSITOS DE AGUA PARA MINERÍA

4 Descripción

Interesante ejemplo de arquitectura hidráulica de arqueología industrial minera.

Infraestructura hidráulica asociada a la actividad minera de la franja pirítica onubense.

Se trata de una amplia alberca de acumulación de agua de diseño circular a modo de rueda.

Lleva asociada un depósito de construcción, a modo de arqueta, cerrado y abovedado. Se encuentra en lo alto de un cerro por lo que las aguas que lo abastecían debían impulsarse por bombeo.

La instalación está vinculada con la actividad minera de la vecina corta del Lagunazo.

Aunque hace años hubo trabajos de restauración y acondicionamiento para uso recreativo de la corta minera en la actualidad manifiesta estado de abandono y en proceso de ruina.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Mirador merendero junto a la corta minera cercana a la alberca.

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

f

10 Otra Información

En uno de los acantilados de la corta criaba regularmente una pareja de cigüeñas negras. Cambió de lugar con la construcción del merendero y mirador.

11 Nombre del autor/es de la ficha

**G. Barlow, J. M. Sayago y J. Fernández-Palacios
(05-05-2024)**

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.