



📍 Noria del CORTIJETE (Navas de San Juan, Jaén)



Noria del Cortijete (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del elemento:

Noria del CORTIJETE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Vegas

Municipio:

Navas de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **472181,331** Y: **4226872,223** Huso: **30** Altitud: **531** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

La noria se encuentra en un entorno rodeado de olivos.

Se sitúa junto al carril El Paso (Calzada Romana), justo en la unión de éste con el camino al Porrosillo o de El Hondillo, entre el cortijo de María Luisa Carrasco y el arroyo de las Navas.

La noria se encuentra en un entorno rodeado de olivos.

Se sitúa junto al carril El Paso (Calzada Romana), justo en la unión de éste con el camino al Porrosillo o de El Hondillo, entre el cortijo de María Luisa Carrasco y el arroyo de las Navas.

Se trata de una antigua noria de tracción animal, donde se puede distinguir aún el camino de las bestias y que mantiene el paso de las bestias elevado con muros de mampostería.

Asociada a la noria aparece una alberca rectangular, y restos de la acequia utilizada para la conducción del agua.

La noria servía para extraer agua y consiste en una gran rueda la cual posee en su perímetro una hilera de recipientes o cangilones, que con el movimiento de la rueda se llenan de agua, la elevan y la depositan en un conducto asociado a la noria que la distribuye al canal de regadío u otro tipo de depósito.

Ha sido usada históricamente para consumo y riego de huertas. La noria está actualmente sellada.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

Otras: Restos de acequia

6 Uso del Agua

Regadío

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Descripción hidrogeológica

11 Descripción arquitectónica

Construcción de noria y rampa de acceso de las bestias de piedra de mampostería.

12 Antecedentes históricos

Valor paisajístico, próxima a la calzada Romana, donde se conservan las huellas o rodadas de los carros de la época.

13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(01-09-2017)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.